

Bedienungsanleitung TFK02

Kompakt Widerstands-Thermometer (Pt100)



PKP Prozessmesstechnik GmbH Borsigstraße 24 D-65205 Wiesbaden-Nordenstadt Tel.: ++49-(0)6122-7055-0

Fax: ++49-(0)6122-7055-50 Email: info@pkp.de

Inhaltsverzeichnis

Sicherheitshinweise	2
Normen	
Einbau und Inbetriebnahme	
Elektrischer Anschluss	
Anschlussbelegung für Widerstandsthermometer Pt100	
Wartung und Pflege	5
Kalibrierung	

Sicherheitshinweise

Allgemeine Hinweise

Das Gerät darf einzig und allein für die im Datenblatt angegebenen Anwendungen eingesetzt werden. Die zu einer Anwendung gehörenden spezifischen Anweisungen zur Sicherheit und Gesundheit müssen ebenfalls beachtet werden. Dies gilt ebenfalls für Zubehörteile.

Jede Person, die mit der Inbetriebnahme oder Bedienung dieses Geräts beauftragt ist, muss die Betriebsanleitung und insbesondere die Sicherheitshinweise gelesen und verstanden haben!

Die Haftung des Herstellers erlischt bei Schäden durch bestimmungswidrige Verwendung, Nichtbeachten dieser Betriebsanleitung, Einsatz ungenügend qualifizierten Fachpersonals sowie eigenmächtiger Veränderung am Gerät.

Einsatzbereich

Die Temperaturmessgeräte der Baureihe TFK02 dienen zur Überwachung von Temperaturen für gasförmige und flüssige Medien, welche die verwendeten Materialien nicht angreifen. Jedwede anderweitige Nutzung des Gerätes ist unzulässig und außerhalb des Anwendungsbereichs.

Insbesondere Einsatzfälle, in den stoßartige Belastungen auftreten (z.B. getakteter Betrieb), sollen vorher mit unserem technischen Personal besprochen und überprüft werden

Die Geräte der Baureihe TFK02 sollten nicht als alleinige Überwachungsgeräte eingesetzt werden, um gefährliche Betriebszustände in Anlagen und Maschinen zu detektieren oder gar zu vermeiden. Die Anlage oder Maschine selbst muss so geplant und konstruiert sein, damit kritische Zustände, die eine Gefahr für Mensch und Umwelt darstellen von vornherein ausgeschlossen sind.



Gefährliche Stoffe

Bei gefährlichen Messstoffen wie z.B. Sauerstoff, Acetylen, brennbaren oder giftigen Stoffen sowie bei Kälteanlagen, Kompressoren etc. müssen über die gesamten allgemeinen Regeln hinaus die einschlägigen Vorschriften beachtet werden.

Fachpersonal

Geräte der Baureihe TFK02 dürfen nur von entsprechend unterwiesenem Fachpersonal installiert werden, die in der Lage sind, die Geräte fachgerecht einzubauen. Als unterwiesenes Fachpersonal gelten diejenigen Personen, die mit dem Zusammenbau, Installation und Inbetriebnahme von Geräten dieser Art vertraut sind und in entsprechender Weise qualifiziert sind.

Eingangskontrolle

Prüfen Sie unmittelbar nach Anlieferung die Geräte auf eventuelle Transportschäden oder Mängel und anhand des beiliegenden Lieferscheins die Anzahl der Teile. Schadensersatzansprüche, die sich auf Transportschäden beziehen, können nur geltend gemacht werden, wenn unverzüglich das Zustell-Unternehmen benachrichtigt wird.

Normen

Widerstands-Thermometer entsprechen im allgemeinen der Norm DIN IEC 751. Thermoelemente entsprechen im allgemeinen der Norm DIN IEC 584

Einbau und Inbetriebnahme

- Die Temperaturmessstelle sollte entsprechend den Angaben für Einschraublöcher vorbereitet werden. Weitere Hinweise erhalten Sie z.B. auf der VED/VDI-Richtlinie 3511 und 3512 Blatt 3.
- Zur Abdichtung eignen sich Dichtscheiben nach DIN 7603A.
- Bei glattem Fühler können Quetschringverschraubungen verwendet werden.
- Das richtige Anzugsmoment ist abhängig von Werkstoff und Form der verwendeten Dichtung. Es sollte 80 Nm nicht überschreiten.
- Der Montageort sollte frei von starken Erschütterungen sein.
- Der Montageort sollte an einer charakteristischen Stelle im Prozess liegen.
- Die aktive Länge (der temperaturempfindliche Teil) eines Widerstands-Thermometers beträgt max. 30 mm am unteren Ende des Tauchrohrs. In Medien mit einer Temperaturschichtung, wird also nur die Temperatur auf Höhe des Tauchrohrendes gemessen. Will man die durchschnittliche Temperatur messe, sind Sonderbauformen erforderlich bitte anfragen.
- Je kleiner die Abmessung des Fühlers ist, desto schneller wird er auf Temperaturänderungen ansprechen. Die Ansprechgeschwindigkeit verbessert sich am Stärksten durch Verringerung des Fühlerdurchmessers.



Elektrischer Anschluss

Achtung: Vor dem elektrischen Anschluss des Gerätes muss sichergestellt sein, dass die Versorgungsspannung mit der benötigten übereinstimmt und die Versorgungsspannung ausgeschaltet ist.


- Der elektrische Anschluss wird über die Anschlussklemmen im Anschlusskopf hergestellt.
- Die genauen Anschlussbelegungen können den Zeichnungen entnommen werden.
- Der Messstrom für Widerstands-Thermometer Pt100 beträgt 0,3 1,0 mA. Diese Werte dürfen nicht überschritten werden.
- Für Widerstandsthermometer sind handelsübliche Kupferleitungen mit vorzugsweise 1,5 mm² Querschnitt als Verbindung empfohlen. Gegen magnetische oder elektrische Einstreuung empfehlen wir verdrillte und geschirmte Leitungen.
- Beim Anschluss von <u>Messumformern</u> sind die Einbau-, Anschluss- und Prüfvorschriften der jeweils zur Verwendung kommenden Ausführung zu beachten.

Anschlussbelegung für Widerstandsthermometer Pt100


1. Anschluss für Widerstandsausgang:

Die Anschlussart hat erheblichen Einfluss auf die Messgenauigkeit.


- Die <u>2-Leiter</u> Schaltung kompensiert zusammen mit einem Abgleichwiderstand einen statischen Zuleitungswiderstand. Temperaturbedingte Änderungen des Zuleitungswiderstandes werden nicht kompensiert.
- Die <u>3-Leiter</u> Schaltung kompensiert den Zuleitungswiderstand und dessen Änderungen mit einer hohen Genauigkeit. Voraussetzung für die Anschlussart sind drei gleichartige Anschlussleitungen vorzugsweise drei Adern derselben Leitung.
- Die <u>4-Leiter</u> Schaltung kompensiert alle Fehler die durch Zuleitungswiderstände entstehen können.




1 x Pt100 / 2-Leiter




2 x Pt100 / 2-Leiter



1 x Pt100 / 3-Leiter



2 x Pt100 / 3-Leiter



1 x Pt100 / 4-Leiter

Legende
rt = rot
ws = weiß
sw = schwarz
ge = gelb

2. Anschluss für Strom- Analogausgang 4...20 mA:

2-Leiter: Pin 1 = + U_B

Pin 2 = GND / Signal

3. Anschluss für Spannungs- Analogausgang 0...10 V:

3-Leiter: Pin 1 = + U_B

Pin 2 = GND Pin 3 = Signal



Wartung und Pflege

Die hier beschriebenen Widerstands-Thermometer sind wartungsfrei. Sie enthalten keinerlei Komponenten die vor Ort instandgesetzt oder ausgetauscht werden müssen. Reparaturen werden ausschließlich im Herstellerwerk durchgeführt.

Kalibrierung

Wir empfehlen einen Prüfintervall von 2 Jahren. Der Zeitraum der Kalibrierung ist individuell vom Anwender festzulegen und von der Nutzungsintensität abhängig. Treten bei der Nachkalibrierung unzulässige Abweichungen (vom Kunden definiert) auf, so ist der Zeitraum der Nachkalibrierung zu verkürzen.



TFK02

Kompaktes Widerstandsthermometer (Pt100)

- mit Winkelstecker nach DIN EN 175301-803
- kleine Bauform
- auswechselbarer Messeinsatz
- integrierter Transmitter optional
- Widerstands-, Strom- oder Spannungsausgang
- medienberührende Teile aus Edelstahl 1.4571
- Messbereich von -200 °C bis 600 °C
- kurze Ansprechzeiten, servicefreundlich
- max. Druck: 25 bar (40 bar auf Anfrage)





Beschreibung:

Integriert in ein Edelstahlschutzrohr befindet sich ein temperaturabhängiger elektrischer Widerstand. Dieser verändert seinen ohmschen Widerstand abhängig von der Medientemperatur

In der Version mit eingebautem Transmitter wird dieser Wert in ein 4...20 mA Stromsignal oder ein 0–10 V Spannungssignal umgewandelt und an den Anschlüssen des Würfelsteckers zur Verfügung gestellt. Bei der Ausführung ohne Transmitter kann der reine Widerstandswert am Stecker abgegriffen werden. Um kurze Ansprechzeiten zu erreichen, gibt es eine Version mit verjüngtem Tauchschaft.

Vorteilhaft ist die Verwendung des Winkelsteckers nach DIN EN 175301-803.

Einsatzbereiche:

Die Widerstandsthermometer sind für den Einsatz im allgemeinen Maschinen-, Apparate-, Anlagen-, Behälter und Rohrleitungsbau, sowie in der Chemie-, Verfahrenstechnik und im Lebensmittelbereich sehr gut geeignet und werden dort bevorzugt für die Erfassung der Temperatur in flüssigen und gasförmigen Medien eingesetzt.

Durch ihre kompakte Bauform eignen sie sich besonders zum Einbau an Orten mit beengten Platzverhältnissen.



Ausführungen:

TFK02.xPx: Ausgang Pt100, 2-,3 oder 4-Leiter

Einfach oder Doppelelement

TFK02.A04: Ausgang 4-20 mA, 2-Leiter

TFK02.V10: Ausgang 0–10 V, 3-Leiter

Technische Daten:

Sensor: Pt100 nach DIN IEC 751, Klasse A

Messbereiche: -50...200 °C ohne Halsrohr

-50...400 °C mit Halsrohr 50 mm

0...600 °C mit Halsrohr

-200...+100 °C mit Halsrohr 50 mm

elektr. Anschluss: Winkelstecker Form A

nach DIN EN 175301-803, IP65

Schutzrohr:

Durchmesser 6 oder 8 mm
Werkstoff: Edelstahl 1.4571

Prozessanschluss: feste Verschraubung oder

verschiebbare Klemmverschraubung

andere (z.B. Clamp) auf Anfrage

max. Druck: PN 25 (PN 40 auf Anfrage)

Messumformer:

Versorgungsspannung: abhängig vom Ausgang


Ausgang: 4–20 mA, 2-Leiter, 10...35 VDC

0-10 V, 3-Leiter, 15...35 VDC

min.Messspanne: 20 Kelvin max. Messspanne: 800 Kelvin

Genauigkeit: 0,3 % vom Endwert

Abmessungen:



Typenschlüssel:

Bestellnummer: TFK02. 1P2. 6. 08F. 0050. 200. 0

Kompakt

Widerstandsthermometer

Sensor:

1P2 = 1 x Pt100, 2-Leiter 1P3 = 1 x Pt100, 3 Leiter 1P4 = 1 x Pt100, 4 Leiter 2P2 = 2 x Pt100, 2-Leiter A04 = 4-20 mA*

 $V10 = 0-10 \text{ V}^*$

*bitte Messbereich angeben vorzugsweise 0..50 °C, 0..100 °C,

0...120 °C)

Tauchschaftdurchmesser:

6 = 6 mm8 = 8 mm

Prozessanschluss:

 = ohne Verschraubung, nur Tauchschaft (Quetschringverschraubung siehe Zubehör)

08F = G 1/4 A fest 10F = G 3/8 A fest 15F = G 1/2 A fest 2NF = 1/2" NPT fest

andere Anschlüsse auf Anfrage

Einbaulänge L:**

 $\begin{array}{l} 0025=25 \text{ mm (nur mit fester Verschraubung)} \\ 0050=50 \text{ mm (nur mit fester Verschraubung)} \\ 0075=75 \text{ mm (nur mit fester Verschraubung)} \end{array}$

0100 = 100 mm **

0160 = 160 mm **

0200 = 200 mm **

0250 = 250 mm **

0500 = 500 mm **

xxxx = nach Kundenangabe

Temperaturbereich:

200 = -50...200 °C ohne Halsrohr 400 = -50...400 °C mit Halsrohr 50 mm

600 = 0...600 °C mit Halsrohr

a) ohne Umformer 50 mm

b) mit Umformer 100 mm, sowie fester Messeinsatz

100 = -200...+100 °C mit Halsrohr 50 mm (Sonderausführung)

Optionen:

0 = ohne

VR = verjüngtes Schutzrohr (Beschreibung: siehe Optionen)

* mit fester Verschraubung: gemessen ab Dichtkante der Verschraubung; mit verschiebbarer Verschraubung: gesamte Schaftlänge

Zubehör:

Bestellnummer:	SVQ.	V.08.	06
Quetschringverschraubung (Einbaulänge min. 100 mm)			
Prozessanschluss:			
V.08 = G 1/4 A			
V.10 = G 3/8 A			
V.15 = G 1/2 A			
V.08N = 1/4" NPT			
V.15N = 1/2" NPT			
Tauchschaftdurchmesser:			-

76 – 6 mm

06 = 6 mm08 = 8 mm

Optionen:

Für schnellere Ansprechzeiten auf Durchmesser 3 mm reduziertes Schutzrohr. Nur für Ausführungen mit fester Verschraubung und Schutzrohrdurchmesser 6 mm.

